

## CHARAKTERISTIKA

Covaplus Vinyl Matt je vodouředitelná matná emulze vysoké kvality, určená do vnitřních prostorů na stěny a stropy. Vytváří trvanlivý, omyvatelný a matný povrch, který se lehce udržuje a rychle schne. Nátěr má vynikající krycí schopnost a barevnou stálost.

## POUŽITÍ



Vhodná na omítky, obkladové desky, beton, sádkarton, cementovou omítku a cihlové zdivo v interiéru. Vhodná rovněž na nátěry dřeva a kovu v interiéru.

## PŘÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí být před aplikací suchý, čistý a zbavený nečistot a nepřílnavých částí. Nerovnosti, škáry a praskliny zastěrkujte nebo zatmelte. Pro spevnění a snížení savosti natřete povrch nejprve vhodným penetračním roztokem podle návodu k použití. Vrstvy starých lesklých nátěrů zbruste jemným voděodolným brusným papírem a povrch důkladně opláchněte vodou. Vyhněte se vdechování prachu a při broušení použijte obličejový respirátor.

## ŠKÁLA BAREV

Brilliant White (zářivá bílá) a více než 15 500 barevných odstínů je možno natónovat v Kolorovacích centrech Johnstone's (5-bázový tónovací systém L, M, D, Z, Z2).

## VYDATNOST



Průměrně 12 - 14 m<sup>2</sup> z 1 litru barvy v závislosti na savosti a typu povrchu.

## DOBA SCHNUTÍ



Nátěr je suchý na dotek za 1 - 2 hodiny. Nanášení další vrstvy za 2 - 4 hodiny.

## PŘEPRAVA A SKLADOVÁNÍ

Skladujte na suchém, dobře větraném místě mimo zdrojů tepla a přímého slunečního záření. Po použití obal důkladně uzavřete a uložte nebo přepravujte ve svislé poloze, aby nemohlo dojít k úniku produktu.

Zbytky výrobku: O 08 01 12 Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11.

Obaly čisté: 0 15 01 04 Kovové obaly.

Obaly znečištěné: N 15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné.

CHRAŇTE PŘED MRAZEM.

## ŘEDIDLO

Voda.

## APLIKACE



Před použitím barvu důkladně promíchejte. Pokud na povrch použijete více než jedno balení, před použitím je vzájemně smíchejte. Nanášejte štětcem, válečkem nebo rozstříkem. Savé podklady napusťte jednou vrstvou Covaplus naředěnou 10-ti % vody. Nanášejte v rovnoměrné vrstvě. Neaplikujte při teplotě pod 10°C.

## ČIŠTĚNÍ PRACOVNÍCH NÁSTROJŮ



Před čištěním odstraňte zbytky nátěru z použitých pracovních nástrojů. Znečištěné nářadí omyjte teplou vodou a saponátem ihned po skončení prací a důkladně opláchnete.

## BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ

S2 Uchovávejte mimo dosah dětí. S23/42 Nevdechujte páry/ aerosoly, při fumigaci nebo rozprašování používejte vhodný ochranný prostředek k ochraně dýchacích orgánů. S24/25 Zamezte styku s kůží a očima. S26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. S28 Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody a mýdla nebo jiným vhodným mycím prostředkem. S51 Používejte pouze v dobře větraných prostorách.

## OBSAH VOC

Nízký obsah VOC (těkavých organických látek) 0,3 - 7,99 %

A/a, max. prahová hodnota obsahu VOC je 30 g/l (2010); tento výrobek obsahuje max. 30 g/l VOC ve stavu připraveném k použití.

## TECHNICKÉ PARAMETRY

Hustota výrobku: 1,28 - 1,36 kg/m<sup>3</sup>

Tloušťka nátěru: za mokra 90 µm, za sucha 24 µm

Obsah netěkavých látek (sušina): 27%

## BALENÍ (L)

1; 2,5; 5; 10

Báze: L (1; 2,5; 5; 10), M (1; 2,5; 5; 10), D (2,5; 5; 10), Z (1; 2,5; 5; 10), Z2 (2,5; 5; 10)

PROFESIONÁLNÍ  
UŽIVATELÉ

Na vyžádání  
je k dispozici  
Bezpečnostní list.